

# 鍍金廢水의 處理와 管理

(세번째)

## 目 次


- I. 鍍金廢水 處理 設備와  
運轉 管理
- II. 鍍金廢水 處理上의 留意  
點
- III. 處理不完全과 其改善 對  
策
- IV. 鍍金 工程의 改善 對策
- V. 鍍金廢水 處理 技術

- I. 鍍金廢水 處理 設備와  
運轉 管理
  - 2) 構成機器의 保守管理
    - 2-1 鍍金 作業場의 保守  
管理
    - 2-2 土木施設의 保守  
管理
    - 2-3 機器裝置의 保守  
管理
    - 2-4 計測器의 保守管理
    - 2-5 配管 配線의 保守  
管理
    - 2-6 運轉狀況의 記錄과  
評価

## 2 - 4 計測器의 保守管理

- (1) 操作盤(별표참조)
- (2) pH計 · ORP計

pH 및 ORP計는 指示計 or 記錄計 → 受信部, 專用 Cable (Magnet Box 포함) → 中斷部, 電極 (電極 Holder 포함) → 發信部 等으로 構成 되므로 維持 補修도 이상 3 가지 분야로 나누어서 생각하여 결함이 발생되었을 경우 이 3 가지 분야중 어느 분야에서의 起因되기 때문에 迅速正確하게 원상 復旧가 必要하다.



閔 誠 基  
(白山機工(株) 技術士)

(별표)

故 障 狀 況	故 障 原 因	處 置
①電原이 많들 어 음	電源스위치 故障 휴-즈가 풀어져 있다. 마그넷 스위치 故障 結線이 풀어지거나 接觸不良	新品교체 ” 新品교체 또는 部品교체 結線 조임.
②自動 · 手動 切換의 作動 이 않됨.	切換 스위치 故障 切換 Relay 故障 接觸不良 及 結線이 풀어짐 Relay 接點의 燃損 또는 故障	新品교체(마그넷 스위치) 新品교체 結線 재조임 Relay 新品 교체

故障状況	故障原因	處理
③手動으로 스위치를 넣어서 Relay는 작동하는데 motor는 안돈다.	motor 燒損 車相運轉 마그넷 스위치 接點 接觸不良・損傷	新品交換 正常結線, 마그넷 스위치 교환 新品交換
④手動으로 스위치를 넣어도 마그넷 스위치作動하지 않음.	마그넷스위치의 코일 故障 (TESTER로 確認) 스위치 故障 接觸不良 또는 結線이 풀어짐 結線이 잘못 連結됨. Thermal Relay가 떨어진 후 복귀하지 않음.	新品交換 " 結線 재조임 結線修正 手動復歸 시킨다. 복귀 않될 경우 원인 조사 후 신품 교환
⑤스위치 버튼을 넣을 때만 마그넷 스위치 작동한다.	마그넷스위치의 保持回路의 接觸不良 또는 結線 이완 스위치버튼의 故障 結線의 잘못 連結 及斷線	接觸不良時 新品交換, 結線 이완시는 재조임. 新品과 交換 結線修正
⑥스위치버튼을 OFF 해도 마그넷스위치 가 떨어지지 않음	스위치버튼의 故障 結線의 잘못	新品交換 結線修正
⑦自動으로 마그넷 스위치 作動이 안됨.	magnet coil의 損傷 發信源의 故障 (pH, ORP, Float가 없는 L/C스위치 타이머) 發信源과 magnet switch 中間에 있는 Relay 接觸不良・損傷 發信源과 마그넷스위치 中間 Relay의 coil의 故障 配線의 잘못 配線의 풀림・接觸不良	新品交換 發信源修理 Relay 新品交換 Relay 新品交換 配線修正 配線의 連結 조임
⑧自動으로 magnet switch 가	發信源의 故障 기타 7 번항 참조	

a) pH計・ORP計의 受信部  
受信部는 電極으로부터 電位의 變化를 受信해서 이것을 機械的, 電氣的으로 指示하는 機能을 갖고 있다. 精密計器이기 때문에 有害gas, 混氣, 振動, 高溫 및 強電 回路로부터 保護되도록 設置場所도 充分히 배려하여야 한다.

Maintenence에 對해서는 計器의 設定置가 正常的인 位置에 있는가를 check 하고 pH值 ORP值가 正常的으로 指示되고 있는가를 計器 maker의 取扱説明書에 따라서 定期的으로 標準液에 依한 調整을 할必要가 있다.

b) pH計・ORP計의 中斷部  
連續 cable은 高絕緣으로 保護되지 않으면 指示不良이 된다.

定期的으로 絶緣低抗의 測定 및 點檢을 하여 항상 高絕緣을 유지하도록 管理한다.

專用 cable은 心線間 絶緣抵抗  $10^5 M\Omega / 100m$ 以上이다.

c) pH計・ORP計의 發信部  
pH・ORP計의 發信部는 電極, 電極 Holder, Connector-Box로 構成되어 專用 cable에 依해 液의 變動電位를 受信部로 전달한다.

廢水處理 自動制御의 生命部分이기 때문에 電極의 日常清掃는 勿論, 標準液에 依한 調整・破損 or 劣化의 發見되면 交換의 實施가 必要하다.

電極은 汚染物과 油의 付着

故障狀況	故 障 原 因	處 理
가 않떨어짐.		
⑨부자가 안울림	本体의 故障 配線接觸不良 發信源의 故障 부-자用 Relay 不良	新品交換 配線修正 發信源修理 Relay 交換
⑩부자를 리셋트 해도 계속 소리 가 남	부자 리셋트용 Play 不良 부자리셋트스위치 不良 부자리셋트回路配線接觸 不良	Relay 交換 Switch 交換 配線修正

### ORP, pH計의 事故原因과 處置의 例

故障個所	故障狀況	故 障 原 因	處 理
pH ORP計	指示가 않됨.	電源이 않들어옴 츄-즈 不良	Tester로 確認 交 換
	指示不良	切換 스위치 check	check가 正常이면 檢 出部 點檢 不良일 경 우에는 maker에 連結
檢出部 (電 極)	指示가 않됨.	glass 電極의 破損	交 換
	指針이 흔들림.	connector Box 및 端子权의 結線不良	點檢 · 修正
		比較電極의 不良	點 檢
		crack	交 換
		kcl 不足	補 充
		電極內에 氣泡	氣泡 vent
		電極리드선의 斷線	交 換
		Conektor box 端子	絕緣抵抗測定
		板絕緣 不良	(알콜 洗淨 → 건조)
	電極이 被檢液에 당 지 않음.	電極을 被檢液에 당 도록 交換	
	glass電極 리드선 斷 線 端子不良		
	指示不安定	接續端子의 接觸不良 比較電極液 絡部의 汚染	締 付 洗 淨

에 依해서 正確한 指示를 하지  
못하게 되고 應答도 不正確하  
게 되므로 적어도 週一回는 電  
極部를 洗淨하며 標準液을 使  
用하여 校正한다.

洗淨은 汚染이 적게 되었을  
경우에는 脱脂綿에 清水를 묻  
혀서 닦아낸다. 油分이 付着해 있  
을 때는 비눗물과 洗劑를 洗脂綿  
에 묻혀서 닦아내고 또 沈殿物  
등에 依해 固着되어 Scale 이  
付着되었을 경우에는 塩酸 (15  
倍希釋)을 使用하여 脱脂綿  
으로 가볍게 닦아준다. 洗淨할  
때 電極先端部의 유리 膜을 破  
損되지 않도록 注意한다. 電極  
의 壽命은 거의 1年이다. 電  
極은 被檢液과 電氣的으로 短  
絡하는 液絡部가 있다. 거기  
서부터 塩化 칼슘 溶液이 流出  
되기 때문에 週一回 程度는 鮑  
和 塩化 카리움 溶液을 補充한  
다. 이 경우 塩化 카리움의 結  
晶이 電極內部에 항상 남아 있  
도록 한다. 内部液이 새어 나  
올 경우 全部를 交替하지 않  
으면 안된다.

#### (3) 기타 計測器

廢水處理裝置에 使用되어  
서는 特別한 計測器로서는 다  
음과 같다.

OBOD計, COD計, 油分計,  
CN濃度計, 六價 Cr 濃度計

#### ○其 他

이러한 計測器는 專門 知識  
을 要하는 精密計器이기 때문에  
에 어려운 점은 있으나 이것을  
master 하지 않으면 自動制御

故障個所	故障狀況	故 障 原 因	處 理
		高絕緣回路의 絶緣 低下 glass電極의 깊, 리 드선 단자 connector box 端 子板專用 cable 被檢液에 氣泡가 많다. 被檢液에 漏淺電流가 있을때. glass 電極 리 드선 또는 전용 cable 이 진동, 움직이는 경우	點 檢 교환(알콜세정→건조)  氣泡除去 原因을 除去, 液回 路를 차단. 고정, 要因 除去
	指示가 安定하 는데 時間 이 걸릴 경우	高絕緣回路의 絶緣 低下 glass 電極의 汚染 被檢液의 温度가 5 ° C 이하일 경우 高温用 電極을 常溫 에서 使用	알콜洗淨 → 乾燥  洗 淨 液温昇温 또는 低温 用 電極 교환 常溫用 電極으로 交 換
	調 整 不 可	比較電極 또는 glass의 特性劣化 glass電極의 破損比 較電極에 被檢液 侵 入 高絕緣回路의 絶緣 低下 標準液 pH가 變化 高温用電極을 低温 에서 調整할 때	交 換 " 内部液교체  알콜洗淨 → 乾燥 新標準液으로 check 標準液의 温度를 높 게 할 것.

機器에 依存할 수 없으며 반  
대로 위험을 초래하게 된다. 現  
在의 計測器는 取扱하기 쉽게  
만들어져 있기 때문에 各裝置  
maker의 取扱説明書의 main-  
tenence에 따라 行하면 된다.

## 2 - 5 配管 · 配線

### (1) 凍結防止對策

廢水處理裝置에 使用되는  
主要藥品의 凍結點에 注意하  
여야 한다. 其他 比較的 凍結  
의 염려가 있는 藥品으로서 高

分子 凝集劑(0°C)가 있으나  
希釋用上水도 凍結하기 쉬우  
므로 留意하여야 한다. 凍結  
防止對策으로서는 ①配管은 液  
이 管內에 남아 있지 않도록 工  
事를 할 것 ②配管. Pump中의  
水와 藥液을 valve coke로 D-  
rain을 할 것 ③藥液에 따라서  
適切한 保温工事を 할 것 ④  
Tape Heater 使用 (15W/m溫  
調付) ⑤赤外線 램프照射 ⑥  
寒冷地域 以外 라도 간단한 지  
붕이나 벽은 凍結防止對策에  
큰 効果를 얻을 수 있다.

### (2) 振動, 收縮對策

廢水處理裝置의 配管 및 配  
線配管은 電動機等의 振動과  
溫度着等의 收縮에 依해 5 ~  
10年 經過하게 되면 部分的으  
로 弱化되어 破損하게 된다.

對策으로서는 初期工事에  
있어서 適切한 材料를 選擇하  
고 適切한 配管 support를 할  
것. 直管距離가 긴 경우에는  
緩衝裝置(EXPANSION JOI-  
NT)를 設置한다.

또 큰 motor가 설치된 機器  
는 除振台 위에 設置하는 것이  
좋다. 主要配管 材料인 PVC  
에 對해서는 經年에 따라 硬  
化해서 弱化되기 때문에 一部  
配管設備의 交換을 하지 않으  
면 不可能做到。

### (3) 正常의 藥注配管方法

藥注配管은 藥品濃度 및 流  
量에 適合한 材質, 口徑을 使  
用하지 않으면 不可能做到。 대체로  
PVC 管이 使用 되거나 管內面

에 lining이 된 管이 使用된다.  
또 藥注配管은 藥注制御에  
따라 應答이 빠른 配管方法을  
選擢할 必要가 있다. 藥液의 注  
入量이 比較的 적은 경우 과잉  
注入이 되지 않도록 注意를 要  
한다.

液이 새어나올 경우一部配管設備의 교환을 하여야 한다.

#### (4) 配線材質與 配線方法

電氣配線은自動制御 方法  
와 負荷設備 및 各種檢出部와  
連結을 이루고 있는 것으로 絶  
緣·接地 結線 等을 올바르게  
해서 保守할 필요가 있다.

管理를 充分히 하지 않으면  
누전 등의 事故가 나며 裝置의  
의 停止뿐만이 아니고 感電과

配線의 종류	200V(400V)회로 100V 회로 少勢회로	各種電動機等 電燈, 自動弁, 電動機 等 Floatless switch, pH, ORP 檢出 等
接續導體	비닐絕緣線 IV.HIV.CV.CVV 等	
保護管의 종류	金屬電線管, 비닐電線管, DUCT, 푸리카导 管 등	
부설방법	露出, 埋設, 架空	

計測機構에 惡영향이 發生 한다.

① 絶縁은 設置當初 50~100  
 $M\Omega$  (規格은 0.2M $\Omega$ 以上) 電線  
 管의 腐食·破損 및 電線自体  
 의 損傷點檢, 結線部의 taping  
 등이 充分히 잘 되어 있는  
 자의 確認.

② 接地, 規定  $100\Omega$  이하 腐食에 의한 電線管 및 電線의 損傷·露出에 注意·點檢해서 아-스를 完全하게 하고 露出部分은 빨리 修理를 한다.

③ 中斷端子 · MOTOR 端子  
등의 結線의 點檢을 한다. 풀  
여지거나 느슨해지면 結線을  
確實하게 한다.

④配線圖의 保管·整備를  
한다.

’87年度  
改正新版

# 環境大法典

18.5cm X 25.5cm 미색모조  
594쪽 정가 12,000원

● 주요목차

- 환경보전법
  - 폐기물관리법
  - 해양오염방지법
  - 합성수지폐기물처리사업법
  - 환경오염방지사업단법
  - 독물 및 금물에 관한 법률
  - 하수도법

※ 부록 - (개정)환경보전법규해설 외 환경청고시·자료

※ 부록 – (개정)환경보전법규해설 외 환경청고시·자료

綠苑出版社

718-9998  
9997

140  
서울·용산구 서계동 38-89