

악취제거 설비 설치(방지시설개선)

| | | | | |
|--|---|--|---|----------------|
| 일 반 현 황 | 회 사 명 | 한화종합화학(주) 여천공장 | 소 재 지 | 전남 여수시 월하동 490 |
| | 업 종 | 산업용화학물질 제조업 | 주 생 산 품 | 에틸렌,프로필렌외 |
| 개 선 개 요 | | | | |
| <p>당 공장은 납사를 분해하여 에틸렌, 프로필렌등을 제조하는데, 수입하는 납사중에는 100ppm내외의 황이 함유되고 이 황은 황화수소(H₂S)로 전환됨에 따라, 공정내에는 수산화나트륨으로 황화수소를 제거하는 설비를 가지고 있으나 미량의 황화수소가 폐수처리장의 화학폐수 저장조에서 악취의 원인을 제공함에 따라 액상 철촉매(Catalyst)를 이용하여 황화수소등의 악취를 제거하는 설비를 설치한 사업임</p> | | | | |
| 해 당 공 정 도 | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>1. 개선전 폐수처리장의 공정도</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>2. 개선후 악취제거 공정도</p> </div> </div> | | | | |
| 개 선 전 문 제 점 | | 개 선 을 위 한 적 용 기 술 및 방 법 | | |
| <p>당 공장 원료인 납사중의 황이 H₂S로 전환될 때 이를 제거하기 위하여</p> $\text{H}_2\text{S} + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{Na}_2\text{S} + \text{Air} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 \text{ or } \text{Na}_2\text{SO}_3$ <p>로 바꾸는데, 미량의 Na₂S가 화학폐수 집수조에 유입시 폐수의 수소이온농도가 13.5로서 염화수소를 이용하여 중화시 황화수소가 발생함</p> $\text{Na}_2\text{S} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2\text{S} + 2\text{NaCl}$ | | <p>(1) 화학폐수(Na₂SO₄ or Na₂SO₃ 등 함유)를 집수하는 시설에 FRP 덮개 및 후드 설치</p> <p>(2) 악취 제거 반응기구</p> $2\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{S}$ <p style="text-align: center;">Fe촉매</p> | | |
| 개 선 내 용 | <p>폐수처리시설의 집수조가 대기중으로 개방되어 있어서 화학폐수를 HCl로 중화시 집수조에서 악취가 발생할 수 있음.</p> <p>개선전 황화수소농도 : 수 ppm</p> | | <p>폐수집수조에 덮개를 설치하고 이를 악취제거설비인 액상 철촉매탑에 유입하여 황화수소 가스를 N₂, O₂ 및 CO₂로 전환하여 대기오염 예방.</p> <p>개선후 황화수소농도 : 미검출</p> | |

| 사업추진 단계별 고려사항 | | | |
|---------------|---|---|--------------|
| 추진단계 | 고 려 사 항 | | |
| 기 획 | 배출되는 악취물질의 배출원 및 종류 파악 | | |
| 설 계 | 악취물질의 배출농도 및 포집유량 산정, 운전비용 및 보수 비용 | | |
| 공사시행 | 폐수처리장의 구조강도 계산 및 덮개의 재질 선택에 유의 | | |
| 시 운 전 | 시운전을 통한 Data 및 통신 여부를 확인함 | | |
| 투자비용 | 투 자 비 | 세 부 내 역 | |
| | 250,000천원 | - 폐수처리장 덮개, 탈취탑 : 183,000천원 - 전기공사 : 9,500천원 - 토목공사 : 5,000천원 - 배관공사 : 7,000천원 - 폭기조DIFFUSER, FRP설치 : 455,000천원 | |
| 개 선 효 과 | | | |
| 구 분 | 효 과 | 세부내역 및 산출근거 | |
| 환경개선 | 악취성분(H ₂ S)의 제거로 작업환경 및 대기질보전 | - 처리용량 : 300m ³ /분 - 처리효율 : 99.9% | |
| 비용절감 | - | - | |
| 개선효과에 대한 종합의견 | 이 악취제거 설비의 초기 투자비는 활성탄등의 처리방법에 비하여 높지만 황화수소 및 메르캅탄류의 악취성분을 다양하게 처리할 수 있으며 운전비용이 저렴(액상 철촉매 반영구적 사용)하고 그 효율 또한 우수할 뿐만 아니라 2차 환경오염물질의 발생이 없음에 따라 황을 함유한 악취물질의 처리에 적합하다고 사료됨. | | |
| 환 경 개 선 담 당 자 | | | |
| 소속 · 직위 · 성명 | 환경안전기획팀 신 광 빈, 생산1부 조 영 호 | | |
| 전 화 | 062-688-1163 | F A X | 062-688-1140 |

| 사업추진 단계별 고려사항 | | | |
|---------------|--|--|--------------|
| 추진단계 | 고 려 사 항 | | |
| 기 획 | 건식세정집진기 내벽에 망초덩어리가 형성되어 로타리 밸브를 막히게 하여 이로 인한 잦은 청소의 실시 및 용해로 로압 현상이 발생, 이로 인한 유리제품의 품질 저하가 발생됨. | | |
| 설 계 | 1) 가성소다 분사노즐의 분무각도, 모양조사 및 선정 2) 분사노즐의 설치 위치에 따른 분무각도와 집진효율 검토. | | |
| 공사시행 | 1) 가성소다 분사노즐 교체 : 환경계 2) 분사노즐 위치 변경 및 배관공사 : 동력계 자체 공사 | | |
| 시 운 전 | 가성소다액 분사방향 변경에 따른 개선 전후의 배출가스의 오염도 측정 분석 실시. | | |
| 투자비용 | 투 자 비 | 세 부 내 역 | |
| | 노즐구입비 : 80천원 | 직경 15MM 스텐레스 파이프 6M +형 분사노즐 2EA 신규 구입. | |
| 개 선 효 과 | | | |
| 구 분 | 효 과 | 세 부 내 역 및 산 출 근 거 | |
| 환경개선 | 개선전후 비교시 배기가스중 SOx농도 저감. | 개선전 : SOx농도 199.6 ppm (98년 5월 평균) 개선후 : SOx농도 175.9 ppm (98sus 7월 평균) | |
| 비용절감 | 집진에 필요한 가성소다 사용량 감소. | 개선전 사용량 : 150KG/일(32천원/일) 개선후 사용량 : 90KG/일(18천원/일) | |
| 개선효과에 대한 종합의견 | 분사노즐 개선을 통해 1. 환경적 측면에서는 집진효율의 향상을 통하여 배기가스중 SOx 농도가 저감되는 효과를 얻을 수 있었으며, 2. 비용적 측면에서는 가성소다의 사용량 절감을 통해 월 420천원/일의 약품비를 절감하는 효과를 얻음. 3. 또한 건식세정집진기의 잦은 막힘현상으로 인한 관리의 어려움이 해결되어 설비의 유지, 관리가보다 원활히 이루어질 수 있게됨. | | |
| 환 경 개 선 담 당 자 | | | |
| 소속·직위·성명 | 생 산 팀 장 홍 섭 , 최 정 환 | | |
| 전 화 | 031-499-4921 | F A X | 031-499-3308 |