


# 국제 제품리콜 동향 분석

리콜(Recall)제도란 제품 결함으로 인한 소비자 위해의 확산을 방지하기 위해 실시하고 있는 안전관리 시스템입니다.

리콜의 목적은 소비자의 생명·신체에 대한 위해가 발생 또는 발생할 우려가 있는 제품결함이 발견된 경우 사업자 스스로 혹은 관계기관의 명령에 의해 소비자에게 결함내용을 알리고, 해당 결함제품을 수거하여 파기 또는 수리, 교환, 환불 등의 조치를 취함으로써 결함제품으로 인한 소비자 위해의 확산을 방지하기 위한 제도입니다.


협회에서는 주요 국가의 월별 리콜제품의 정보를 제공해 드리고 있으니, 참고하시기 바랍니다.

※ 출처: 지식경제부 기술표준원





〈대상 기간 : 2011. 03 위해제품 리콜 내용〉



- 리콜국가(기관) : 미국(CPSC)
- 제품명 및 공표일자 : 나무 놀이틀 (Wooden Playpens) / 2011. 03. 03
- 제조국 : 중국
- 조치사항

CPSC가 AOSOM社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표


- 소비자는 동 제품 사용을 즉시 중지하고 제품 환불을 요청할 수 있음

• 위해내용

- 놀이틀 고정을 위한 나사나 기타 쇠붙이가 빠지거나, 나사나 기타 쇠붙이로 인해 나무가 갈라져 놀이틀이 무너질 수 있음
- 틀이 부서져 생긴 나무 조각이나 나사 등에 의해 어린이 질식사고가 발생하거나, 나무틀이 어린이에게 넘어져 틀 사이에 끼일 수 있음

• 사고사례

- 나무 놀이틀이 부서지고, 분리되거나 갈라진 사고 69건(어린이가 조각을 먹은 사건보고 1건 포함)
- 어린이가 부서진 나뭇조각이나 나사를 찾은 경우 3건 접수



- 리콜국가(기관) : 헝가리(EU 유럽집행위원회)
- 제품명 및 공표일자 : 티파니 조명기구 Tiffany-style luminaire / 2011. 03. 04
- 제조국 : 대만
- 조치사항


- 당국의 명령에 의해 시장에서 회수 및 리콜

• 위해내용

- 제품은 다음과 같은 이유로 감전 위험이 있음
- 적용되는 변압기 및 전압을 낮추는 변환기가 없음
- 디자인이 시선을 끌기 때문에 어린이에게 완구로 사용될 수 있음
- 조명기구 잣과 전구가 쉽게 움직일 수 있기 때문에 전기가 통하는 부품에 쉽게 닿을 수 있음

• 사고사례


- 없음



- 리콜국가(기관)  
: 스페인 (EU 유럽집행위원회)
- 제품명 및 공표일자 : 아기용 잠옷 (Baby's sleeping bag) / 2011. 03. 04
- 제 조 국 : 스페인
- 조치사항  
- 당국의 명령에 의해 시정조치
- 위해내용  
- 동 제품의 목 부분에 끈이 있기 때문에 목이 졸릴 위험이 있음  
- 동 제품은 관련 유럽기준인 EN 14682를 따르지 않음
- 사고사례  
- 없음



- 리콜국가(기관) : 포르투갈(EU 유럽집행위원회)
- 제품명 및 공표일자 : Shell 유아용 카시트 유아 보호 시스템 (Cadeira GO+ integrada no Conjunto de Rua da marca Zippy Safe) / 2011. 03. 04
- 제 조 국 : 포르투갈
- 조치사항  
- 시장에서 자발적 회수 및 소매업자의 시정조치
- 위해내용  
- 손잡이가 꼭 맞게 조립되지 않았고 운반할 때 분리될 수 있기 때문에 상해 위험이 있음
- 사고사례  
- 없음





- 리콜국가(기관) : 핀란드(EU 유럽집행위원회)
- 제품명 및 공표일자 : Really Electronic Gun Series(장난감 전자 총) / 2011. 03. 04

• 제조국 : 중국

• 조치사항

- CPSC가 Procycle社와 협력하여 동 제품의 자발적 리콜발표
- 소비자는 Procycle社에 연락하여 제품번호를 통해 리콜대상인지 확인받은 후 앞 포크를 무료로 교체 받을 수 있음



• 위해내용

- 이 제품은 3급 레이저(출력 4.3 mW)를 포함하고 있으며, 이것의 출력 레벨은 완구에 허용된 1급 레이저의 상한값(0.39 mW)보다 12배나 높아서 시력에 손상을 초래함
- 관련 유럽기준(EN 60825)과 완구지침을 따르지 않았음

• 사고사례

- 없음

- 리콜국가(기관) : 키프로스(EU 유럽집행위원회)
- 제품명 및 공표일자 : Baby walker(보행기) / 2011. 03. 04

• 제조국 : 중국

• 조치사항

- 당국의 명령에 의해 시장에서 회수

• 위해내용

- 브레이크 장치의 부재로 층계에서 떨어져 상해를 유발할 위험이 있음
- 관련 유럽 기준 (EN 1273)을 따르지 않았음

• 사고사례

- 없음

